

Code Balitrand : 180.794

Référence fournisseur : 9112.50



Description

HUOTTUBES ET RACCORDS TUYAUX POLYETHYLENE

Raccords laiton
Pour tuyaux semi-rigides en polyéthylène
à serrage extérieur
Manchons de réparation

Manchon de réparation - pour tuyau Ø 50
extérieur

Code Balitrand : 180.794

Référence fournisseur : 9112.50

Caractéristiques

Matière : laiton
Type : manchon de réparation
Emboiture : femelle
Diamètre : 50 mm

Prix : 209.98 euros TTC