

Code Balitrand : 180.792

Référence fournisseur : 9112.32



Description

HUOTTUBES ET RACCORDS TUYAUX POLYETHYLENE

Raccords laiton
Pour tuyaux semi-rigides en polyéthylène
à serrage extérieur
Manchons de réparation

Manchon de réparation - pour tuyau Ø 32
extérieur

Code Balitrand : 180.792

Référence fournisseur : 9112.32

Caractéristiques

Matière : laiton
Type : manchon de réparation
Emboiture : femelle
Diamètre : 32 mm

Prix : 68.20 euros TTC